

Link do produktu: <https://www.tesam.pl/m5381-m6-x-1-0-zestaw-do-regeneracji-gwintow-dzieciol-p-5681.html>



M5381 - M6 x 1,0 - Zestaw do regeneracji gwintów (Dzieciół)

Cena brutto	171.83 zł
Cena netto	139.70 zł
Dostępność	Dostępny w 24h
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C.5381
Kod EAN	4037374053819
Producent	Condor
Wymiary opakowania	19,5 x 11,5 x 4

Opis produktu

Skok gwintu:

1.0

Zestaw zawiera:

- 20 sztuk wymiennych wkładek - sprężyn gwintowanych.
- wiertło HSS
- gwintownik HSS
- pokrętło.
- wybijak do usuwania zakończenia sprężyny służącego do jej wkręcania.