

Link do produktu: <https://www.tesam.pl/m51898-zestaw-do-gwintu-m18-x-125-mm-p-12510.html>



## M51898 - Zestaw do gwintu M18 x 1.25 mm

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>489.00 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>397.56 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie - 48h</b> |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>           |
| Numer katalogowy | <b>D.51898</b>             |
| Producent        | <b>Condor</b>              |

### Opis produktu

Do wymiany zerwanego gwintu np. w głowicy. obudowach. bloku silnika itp.

#### **Skład zestawu:**

- 3 sztuki wymiennych wkładek - sprężyn gwintowanych (12, 19, 26 mm). Sprężyny ściskają się przy wkręcaniu ułatwiając wkręcanie i rozprężają się blokując odkręcanie.
- wiertło HSS
- gwintownik HSS
- pokrętło.
- wybijak do usuwania zakończenia sprężyny służącego do jej wkręcania.