

Link do produktu: <https://www.tesam.pl/s0000269-zestaw-tulejek-do-naprawy-zerwanego-gwintu-swiecy-zarowej-p-5908.html>



S0000269 - Zestaw tulejek do naprawy zerwanego gwintu świecy żarowej

Cena brutto	234.91 zł
Cena netto	190.98 zł
Dostępność	Dostępny w 24h
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	S0000269
Kod EAN	5904966413216
Producent	Tesam

Opis produktu

Zestaw zawiera tulejki o rozmiarach:

- M8 x 1 x11 mm
- M10 x 1 x 12 mm
- M10 x 1.25 x 12 mm
- M12 x 1,25 x 26 mm

W zestawie występuje po 5 sztuk każdej tulejki