

Link do produktu: <https://www.tesam.pl/s0000688-m6-x-1-tulejka-do-naprawy-zerwanego-gwintu-urwanej-sruby-mocowania-wtryskiwacza-w-samochodach-mercedes-cdi-p-9223.html>



S0000688 - M6 x 1 - Tulejka do naprawy zerwanego gwintu - urwanej śruby mocowania wtryskiwacza w samochodach Mercedes CDI

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Cena brutto | 20.75 zł |
| Cena netto | 16.87 zł |
| Dostępność | Dostępny w 24h |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | S0000688 |
| Kod EAN | 5904966404498 |
| Producent | Tesam |
| Wymiary opakowania | 1x1x1 cm |

Opis produktu

Zastosowanie:

Naprawa urwanej śruby, zerwanego gwintu mocowania wtryskiwacza w samochodach Mercedes CDI i inne

Rozmiar:

M6x1x14mm

zew. M10x1.5

Instrukcja / Instrukcje obsługi znajdują się w następnym zakładce =>

Instrukcja

KLIK !

