

Link do produktu: <https://www.tesam.pl/s0001379-m10-x-1-zestaw-do-naprawy-zerwanego-gwintu-dzieciol-p-12270.html>



S0001379 - M10 x 1 - Zestaw do naprawy zerwanego gwintu (Dzięcioł)

Cena brutto	238.04 zł
Cena netto	193.53 zł
Dostępność	Dostępny w 24h
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	S0001379
Kod EAN	5904966408380
Producent	Tesam
Wymiary opakowania	19x12x4 cm

Opis produktu

Skok gwintu:

M10 x 1

Zestaw zawiera:

- 15 sztuk wymiennych wkładek - sprężyn gwintowanych.
- wiertło HSS
- gwintownik HSS
- pokrętło.
- wybijak do usuwania zakończenia sprężyny służącego do jej wkręcania.