

Link do produktu: <https://www.tesam.pl/s9999830-zestaw-do-naprawy-i-regeneracji-zerwanego-gwintu-swiecy-iskrowej-m14-x-125-mm-p-12725.html>



S9999830 - Zestaw do naprawy i regeneracji zerwanego gwintu świecy iskrowej M14 x 1.25 mm

Cena brutto	84.77 zł
Cena netto	68.92 zł
Dostępność	Brak na stanie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	S9999830
Kod EAN	5904966415258
Producent	Tesam

Opis produktu

Zawartość zestawu:

- gwintownik M16 x 1,25 mm
- tulejka do naprawy zerwanego gwintu świecy iskrowej (zapłonowej) M14 x 1,25 mm x 19 mm
- tulejka do naprawy zerwanego gwintu świecy iskrowej (zapłonowej) M14 x 1,25 mm x 12 mm
- tulejka do naprawy zerwanego gwintu świecy iskrowej (zapłonowej) M14 x 1,25 mm x 11 mm
- tulejka do naprawy zerwanego gwintu świecy iskrowej (zapłonowej) M14 x 1,25 mm x 9 mm